

TCC予備カード一覧

2022.12.07 現在

	品名	備考	写真
1	CARD GZS-31MP1-7B 基盤A	元MTCUに実装されていた基盤 2015/06/15に交換 2020/07/27 2の付属ボード取り外し ----- 2020/08/18 SM/CVCUに取り付け 正常なメモリに差し替えて使用予定だったが、メモリに不具合があった。 このため予備のメモリを装着して取り付けた。 ----- 2021年保守で新しいボードを取り付けたため、この基盤は取り外し。 この基盤も使用可能	
2	基盤A	1の31MPボードに搭載されていた基盤 2020/07/27取り外し	
3	CARD GZS-31MPC-7B 基盤B	付属品取り外し 2018/10/29 子基盤取り外し 2018/01/29	
4	基盤B	3の基盤から取りされた子基盤	

5	CARD GZS-VPLS3-7	MTCUに実装されていた基盤 2020/07/23に交換	
6	CARD GZS-VASC2-7	6/10 18:00 交換	
7	CARD GZS-68MP4-7B	元MTCUに実装されていた基盤 2015/06/09に交換	
8	SBC-MOS BU990004B	初期品 異常なし...かも?	

9	CARD GZS-VILC7-7	元MTCUに実装されていた基盤 2015/06/10に交換	
10	CARD GZS-MRAS1-7	元MTCUに実装されていた基盤 2015/06/10に交換	
11	GZS-M32S1-7	<p>中の基盤は元MTCUに実装されていたもの 2015/06/10に交換</p> <p>TCC用 予備カード GZS-M32S1-7</p> <p>2022.12.07 SM/CVCUでは使用不可なことを確認</p>	
12	GZS-M32S1-7	<p>ACU(SM/CVCU)より取り外し GZS-M32S3-7 ※EXT CLK ALM及びACUバックアップ対応 (CPU切り分けの為) 2019/03/21</p> <p>----- GZS-M32S3-7 ↓ GZS-M32S1-7 に改造</p> <p>----- 2022.12.07 SM/CVCUへ取り付け</p>	

13	GZS-32SP1-7 RSAK-N5350-G01	検査票剥離 検査票が剥離した基盤が2枚だった為、消去 法で検査票を推定	
14	GZS-VPIN1-7 RSAK-N4667-G01	検査票剥離 検査票が剥離した基盤が2枚だった為、消去 法で検査票を推定	
15	GZS-M32S3-7	2022.12.07 SM/CVCUから取り外し 故障の可能性あり	